

2024 年 4 月 6 日

中華電力總裁羅嘉進先生會見傳媒發言全文（只有中文）

就今天（4 月 6 日）發生的電壓驟降事件對客戶造成不便，我代表中電表示歉意。

今天下午約 1 時 29 分，雷暴警告生效期間，中電於屯門龍鼓灘發電廠有高壓設備發生故障，引致 40 萬伏特供電系統錄得 0.1 秒的電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶，或會受到電壓驟降影響。

事實上，根據我們的高壓電力系統設計，當有設備發生故障時，可以轉由其他電源供電，以保障供電的穩定性。

電壓驟降期間，燈光可能會閃一閃；火警鐘可能出現鳴響；部分升降機可能啟動保護裝置而暫停運作，大廈管理人員可安排合資格電梯工程人員協助重新啟動升降機。

我們即時安排工程人員巡查龍鼓灘發電廠內的高壓設備，並已向相關政府部門匯報。我們正調查事故原因，並會於四星期內向政府提交報告。

- 完 -