2018 ASSET PERFORMANCE STATISTICS | MAINLAND CHINA 2018 資產表現數據 | 中國內地

Sandu I 三都一期

- Wind farm 風力發電場
- 99MW generation capacity 發電容量共99兆瓦
- Station commissioned in 2016 於2016年投產
- Wholly owned and operated by CLP 中電全資擁有及營運

Parameter 統計事項	Unit 單位	2018	2017
1. Operation 營運			
Electricity sent out	GWh	209	238
輸出電量	百萬度	209	250
Equivalent Availability factor (EAF)		82.5	99.8
等效可用率	70	02.5	55.0
Gross Capacity factor	%	24.1	27.5
總容量因子	,, <u>,</u>	21.1	27.3
2. Environmental Compliance 環保符規			
Regulatory non-compliances resulting in fines or prosecutions	No.	0	0
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	O	O
Licence limit exceedances & other non-compliances	No.	0	0
環保超標及其他違規	宗數	ŭ	J
3. Water & Waste 水及廢物 ^{(1) (2)}			
4. Safety 安全			
Employee 僱員			
Fatalities	No.	0	0
死亡	人數		
Days lost / charged	Days	0	0
總工傷損失日數	日數		
Lost Time Injuries	Cases	0	0
損失工時受傷事故	宗數		
Occupational Disease	Cases	0	0
職業病	宗數		
Total Work Hours	Manhours	33,676	49,272
總工時	工時		
Contractor 承辦商			
Fatalities	No.	0	0
死亡	人數		
Lost Time Injuries	Cases	0	0
總工傷損失日數	宗數		
Total Work Hours	Manhours	90,870	42,280
總工時	工時		

Notes:

⁽²⁾ Waste produced is negligible. 產生的廢物數量極少。



 $^{^{(1)}}$ Water consumed and discharged is for domestic use only and the quantity is negligible. 水抽取及排放量為生活用水, 數量極少。